


Ansicht F



\* = Mass durch Formkonizität nach unten verringert.  
Freimass – Toleranz nach GTA 13/5 DIN 1688

